

INVERSOR INDUSTRIAL MIG ALIMENTADOR EXT 500 AMPS 220V//3PH





Alimentador externo



Función programación de parámetros de soldadura

















CERTIFICADOS



BENEFICIOS













		<u>'</u>						
##	DC		U _o	X	I ₁		(I)	
V	Amps	Fases	V	%	Amps	cm	Кд	
220	30-500 MIG 25-500 MMA 15-500 LIFT TIG	3	76	60	71	95.9X45.5X120	97,7	

SOLDADURA

- Uso continuo: Alambre hasta 1.6mm (MIG), cualquier electrodo hasta 1/4" (MMA) y en Lif Tig trabajo muy pesado.
- Selector proceso MIG, MAG, MMA, Lift TIG.
- Función que guarda parámetros de soldadura.
- Indicador de protección térmica por sobrecalentamiento.

- Alimentación a 220V @3 fases.
- Capacidad para rollo de alambre de 15 Kg.
- Función MIG 2 y 4 tiempos.
- Control de inductancia de soldadura en MIG.
- Alimentador externo para mayor alcance.
- Función purga de gas y alambre.

ACCESORIOS INCLUIDOS









Escanea el código QR para ver más información en nuestro canal corporativo.

Aplican términos y condiciones. Para mayor información, consulte las políticas de garantía vigentes en nuestra página web



ANTORCHA MIG + CONSUMIBLES + CADENA + MASA + CABLE CONECTOR ALIMENTADOR-FUENTE + MANGUERA

KTC)

412-ADH-2SEAGLE


para soldar de lujo. 2 sensores función de pulido diseño aquila



410-WP17-3M-B

Antorcha Lift TIG completa 3 metros







www.KTCEP.com

EQUIPO SOLDADOR MULTIPROCESO 500AMP DC 60@220V 220V 3PH MIG+MMA+LIFT TIG ALIM-EXT MYG SINÉRGICO

Referencia 410-MPI500




Versión 2022-01			•
	CARACTER	ÍSTICAS	
Corriente De Trabajo	30 -500 Amp (MIG) 25 -500 Amp (MMA) 15 -500 Amp (Lift TIG DC)		
Voltaje En Vacío	76 Voltios DC		
Ciclo De Trabajo	60% @ 40°C		
Voltaje De Entrada	220 Voltios AC		
Tipo de corriente	Trifásica		
Corriente De Entrada máxima	71 Amperios AC		
Frecuencia	50 / 60 Hertz		
Tipos De Procesos	SMAW: MMA – Electrodo GTAW: Lift TIG DC GMAW: MIG - MAG -FCAW		
Funciones Adicionales Electrodo (SMAW)	Control de Arc force		
	INFORMACIÓN	LADICIONAL	

- Selector de procesos: SMAW (Electrodo) Lift TIG GMAW (MIG, MAG, FCAW)
- Protección térmica contra excesos de ciclo de trabajo
- Función MIG Sinérgico incluida, facilita parametrización de voltaje y amperaje en GMAW
- Memoria interna para guardar parámetros de soldadura
- Display digital para voltaje y para amperaje de soldadura
- Perilla para ajuste de voltaje de soldadura en GMAW Arc Force en SMAW

Descripciones Adicionales

- Perilla de control de amperaje de soldadura (Velocidad de alambre) en GMAW amperaje de soldadura en SMAW y Lift TIG
- Perilla de control de inductancia para proceso GMAW
- Botón ajuste de gas de preflujo, gas de preflujo y burnback en proceso GMAW
- Botón para prueba de alimentación de alambre y para gas proceso GMAW
- Sistema de alimentación de 4 rodillos
- Función accionamiento antorcha en proceso MIG 2 ó 4 tiempos
- Alimentador externo para mayor alcance de soldadura GMAW hasta 7 metros, desde la fuente hasta la punta de la antorcha
- Apto para rollo de alambre de 15 Kg y de 5Kg
- Conjunto pinza de masa (DINSE 35/50) / 3 metros
- Conjunto antorcha MIG MB36 Binzel original (Conector europeo) 3 metros con liner 1.2mm
- Cable conector entre fuente y alimentador externo
- (2)Rodillos para alambre sólido 1-2 -1.6 mm

- Accesorios Incluidos (2)Rodillos para alambre sólido 0.8-1.0 mm
 - Puntacontactos
 - Cadena
 - Llave
 - Manual de usuario



- Diámetro electrodo aplicable en MMA: 6013,6010,6011,8010,7024, 7018, SS hasta 3/16"
- Diámetro electrodo aplicable en Lift TIG DC: hasta 1/8" soldadura de acero inoxidable

- Aplicaciones Uso continuo* MIG: Soldadura 0.6 /1.6 Alambre sólido y 1.6 Flux-core Recomendadas • Uso continuo* MMA: Soldadura 6010,6011,8010,7024,7018 hasta 3/16"

 - Lift TIG permite soldar acero inoxidable, trabajo muy pesado. (Antorcha no incluida)
 - Ideal para soldadura Flux core (rodillos estriados no incluídos)
 - *: Uso continuo: se refiere a uso en una jornada laboral de 8 horas diarias, uso soldadura manual

Largo 95.5 cm

Ancho 45.5 cm

Alto 120 cm

Peso Neto 97.7 Kg

Garantía 1 Año

MODEL:	-MPI500	NO.:						
3-1/12-0	EN IEC 60974-1							
8		MIG/MAG	30 A / 15.5 V ~ 500 A / 39 V					
<u>v</u> /		MMA	25 A / 21 V ~ 500 A / 40 V					
/ =		TIG	15 A / 10,6 V ~500 A / 30 V					
		χ	60 %			100 %		
<u>\$</u>		MODE	MIG/MAG	MMA	TIG	MIG/MAG	MMA	TIG
- /	U ₀ = 76 V	12	500 A	500 A	500 A	387 A	387 A	387 A
		U ₂	39 V	40 V	30 V	33,4 V	35,5 V	25,5 V
] 3 ~ 50/60Hz	U ₁ = 220 V	I _{1max} = 71 A			I _{1eff} = 55 A			

Placa técnica del equipo

