


# TRANSFORMADOR 180 AMPS 110/220V



Visualizador de corriente de trabajo



Indicadores LED de encendido y de protección térmica



Interruptor de apagado selector 110-220V

APLICACIONES



CERTIFICADOS



BENEFICIOS



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

\*Varía según voltaje de conexión y proceso de soldadura a aplicar.


	DC		U <sub>0</sub>	X	I <sub>1</sub>		
V	Amps	Fases	V	%	Amps	cm	Kg
110/220	60-180*	1	50	10	90/45*	35,5x23x48	22

### TIP SOLDADURA

- **Uso continuo:** Soldadura 6013, 7018 hasta 3/32" (MMA).
- **Uso intermitente:** Soldadura 6013, 7018, SS hasta 5/32" (MMA).
- **No se recomienda:** Soldaduras mayores a 3/16" (MMA).

- Alimentación a 110/220 V @ 1 fase.
- Equipo de trabajo estático con carcasa robusta.
- Indicador de sobrecalentamiento.
- Selector de voltaje de alimentación.

## ACCESORIOS INCLUIDOS



CARETA + MASA + GRATA + PORTAELECTRODO

Escanea el código QR para descargar el manual de usuario del equipo.



Aplican términos y condiciones. Para mayor información, consulte las políticas de garantía vigentes en nuestra página web [www.KTCEP.com](http://www.KTCEP.com)



ACCESORIOS RECOMENDADOS

412-ADH-2SBLACK

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo. 2 sensores



412-ADH-2SEAGLE

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo. 2 sensores función de pulido diseño aguila



412-ADH-4SINF

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo 100x59.5mm. 4 sensores sin policarbonatos

