

**REPUES 410-MB15 PUNTA CONTACTO 0.8****Referencia****410-MB15-TIP08**

Versión 2020-01

CARACTERÍSTICAS**Descripción:** REPUES 410-MB15 PUNTA CONTACTO 0.8 - Repuesto para reemplazo por daño específico en antorcha de soldadura 410-MB15**Largo(cm)** 0.96**Ancho (cm)** 0.96**Alto (cm)** 0.96**Peso Neto (Kg)** 0.006