

CORTE EN PLASMA 100 AMPS 440V//3PH CON ANTORCHA



Selector de modo en corte o prueba de aire



Selector de espesor a cortar



Alarma LED por falta de aire

APLICACIONES



CERTIFICADOS



BENEFICIOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*Varía según voltaje de conexión y proceso de soldadura a aplicar.

	DC		U₀	X	I₁		
V	Amps	Fases	V	%	Amps	cm	Kg
220	30-100*	3	285*	60	69,3*	68x59x76,3	176

TIP SOLDADURA

- Corte recomendado: Hasta 1 (3/16") en acero al carbón.
- Corte recomendado: Hasta 1 (3/8") en acero al carbón.
- Aluminio 50%.
- Acero inoxidable 75%.
- LED indicador de protección térmica.

- Alimentación a 220V @3 fases.
- Función revision de aire comprimido.
- Antorcha de uso industrial.
- Piloto de arco de alta frecuencia.
- Ruedas para fácil transporte

ACCESORIOS INCLUIDOS



MASA + ANTORCHA PLASMA + MANGUERA + FLUJOMETRO + NANOMETRO

FILTRO REGULADOR + ABRAZADERA + BOQUILLA + ELECTRODO + FUSIBLE+ SOPORTE



ACCESORIOS RECOMENDADOS

Escanea el código QR para descargar el manual de usuario del equipo.



Aplican términos y condiciones. Para mayor información, consulte las políticas de garantía vigentes en nuestra página web www.KTCEP.com



412-ADH-4SINF

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo 100x59.5mm. 4 sensores sin policarbonatos



TRABAJO PESADO